

IOT Nº06 / PMO

1

IOT Nº06 / PMO		
Destinatários	Substitui	Cumulativa com
- Portadores de Autorização de Condução	N/A	IOT Nº00 IOT Nº02 IOT Nº05

Circulação nas novas vias de serviço

Devido à necessidade de construção de vedação/tapume para trabalhos no terminal, a partir de dia 12 de agosto, haverá uma ligeira alteração à circulação na via de serviço a norte do busgate sul, conforme figuras 1 e 2, infra.



Fig. 1 – Circulação na via de serviço



Fig. 2 – Pormenor: pinos a colocar e pintura da via e da ESA.

Alterações a considerar:

- A via de serviço a sul do stand 114 será ligeiramente desviada, utilizando parte da ESA do stand 114.
- Será pintada sinalização horizontal em conformidade com a alteração.
- A delimitação entre a via de serviço e a ESA, será reforçada com pinos.
- A área do stand 114 será ligeiramente reduzida, sem impacto na ASA, para pintura de zona zebra de proteção à circulação de viaturas, na via de serviço.

Principais constrangimentos previstos:

- Entrada e saída de GSE da bolsa de material do stand 114.
- Ligeira redução da área de operação do stand 114.

ALERTAMOS PARA**1. Condutores**

- a) Cumprir os limites de velocidade de acordo com as normas publicadas na NSP, tendo em atenção que o limite de velocidade nas novas vias é:



Para as viaturas com atrelados, nas vias de serviço das plataformas e no caminho periférico;



Para as viaturas sem atrelados, nas vias de serviço das plataformas;

- b) Permitir a saída e entrada de veículos/GSE a prestar assistência no stand 114.

Quaisquer questões/sugestões devem contactar via email o AHDGSA-Safety@ana.pt, nomeadamente alterações/inclusões de endereços de email que pretendam receber estas informações. Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento necessário.

As Operações aeroportuárias estarão como habitualmente em monitorização permanente no aeródromo e disponíveis para qualquer apoio no decurso da operação.

6		
Recipients	Replaces	Cumulative with
- Airport driving license holders	N/A	IOT N°00 IOT N°02 IOT N°05

Traffic on the New Service Roads

Due to the need to install fencing/hoarding for terminal works, from 12 August, there will be a slight change to traffic flow on the service road north of the South Busgate, as illustrated in Figures 1 and 2 below.



Fig. 1 – Traffic on the service road




Fig. 2 – Detail: placement of delineator posts and road/ESA markings

Changes to be considered:

- The service road south of stand 114 will be slightly diverted, using part of the ESA of stand 114.
- Horizontal road markings will be painted in accordance with the change.
- The boundary between the service road and the ESA will be reinforced with delineator posts.
- The area of stand 114 will be slightly reduced, without impact on the ASA, to allow the painting of a hatched protection zone for vehicle circulation on the service road.

Main expected constraints:

- Entry and exit of GSE from the ESA at stand 114.
- Slight reduction of the operational area of stand 114.

WE ALERT YOU TO

1. Drivers:

- a) Comply with speed limits in accordance with the rules published in the NSP:



For vehicles with trailers, on the apron service road and on the peripheral road;

For vehicles without trailers, on the apron service road;

- b) Allow for the entry and exit of vehicles/GSE providing assistance at stand 114.

If you have any questions/suggestions, please contact us via email at AHDGSA-Safety@ana.pt, including changes/inclusions of email addresses that wish to receive this information. We are available for any clarification required.

As usual, Airport Operations will be always monitoring the aerodrome and will be available for any support during the operation.